


Hřeben

Rozlatování při pokládce
(taška pro připojení hřebene,
hřebenáč drážkový č.2
a latě 30x50 mm)



Taška TONDACH
Závěsné latě 30x50 mm
Kontralatě 50x40 mm
Difúzní fólie vhodná na bednění
Bednění - záklop
Krokev